CarOnSale

Renault Trafic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	68.687km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Trafic	KATEGORIE Van
FIN VF1JL000965887216	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.687km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit Bluetooth und Plug & Music (DAB+)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) mit Bluetooth und Plug & Music Modul
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 85 Ah
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerhaus
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Deluxe-Paket
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, links
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Keyless-Entry
- Klare-Sicht-Paket
- Klimaautomatik
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW dCi Diesel Energy
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3498 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur C
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Schiebefenster
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrereinzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose 230V
- Steckverbindung für Motorinformationen
- Stoßfänger vorn in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt (90 %)
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Ablagefach (geschlossen) zentral in Armaturentafel
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Luxe
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Regensensor

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Schiebefenster
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag vorn
- Rückfahrkamera
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale







VF1JL000965887216

CarOnSale



Sehen Sie sich nach allen Seiten um

AUTO
START STOP








27.11.2020 3333 BMI002348
M1 AF
VF1JL000965887216
RENAULT 5
DL
JM9R
MMATAV102B3S
TRAFIC
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI;M, N1 I
Diesel
0002 36DG 1997
WWJAHKLT EGTG*AUCH GEN.: 245/45 R18 C 101 T AUF LM-R
AD 7.5X18H2,ET35, HERST.: RONAL, RADTYP: 70R8755.08, K
ENNZ.: KBA 53402, SCHNEEKETT, NICHT ZUL. LT.BERICHT NR.
..X30476142 7 D.KÜS ELSENFELD V.08.04.2021*ZU D.1 BIS 2
000KG BIS MAX. 8% STEIGUNG BEI ZUL. GESAMTMASSE DER FA
HRZEUGKOMBINATION VON 5070KG*LT. ÄNDERUNGSABNAHME-NR.:
30476150 5 D.KÜS V.27.08.2024*
125/3500 176
5399-5399 1956-1956
1953-1967 2322-2424
80
200 3070 3070
1625 1650
1625 1650
76 2625 68
1630 750 8
215/60 R17 C 109/107H B C
215/60 R17 C 109/107H B C
Grau 7
62*98/14*0213*72
28.07.2020 A FX131454
ausgestellt am 27.08.2024

Landkreis
Marburg-Biedenkopf
- Straßenverkehrsbehörde
i.A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)