CarOnSale

Daihatsu Sirion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2007	70.866km	87 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Daihatsu	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sirion	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JDAM301S001053805	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.866km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.298 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.970km	LETZTER SERVICE AM 12/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2007	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Ölverlust: an Ventildeckeldichtung; Bei der Abgasanlage: Oberfläche korrodiert;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Ölfeucht;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Beim Abklemmen des Boosters geht der Motor aus.

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Aufgrund entladener Batterie bedingt fahrbereit.

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Antriebswellenmanchette links und rechts gerissen.;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale





Inspektionsservice, 2 Jahre / 30.000 km
Autohaus Baldelefen GmbH


Zwischenservice, 3 Jahre / 45.000 km
Autohaus Baldelefen GmbH


Inspektionsservice, 4 Jahre / 60.000 km
Autohaus Baldelefen GmbH


Zwischenservice, 5 Jahre / 75.000 km
Autohaus Baldelefen GmbH


Inspektionsservice, 6 Jahre / 90.000 km
Andreas Schaffhäuser GmbH


DAIHATSU
SIRION




SIRION
DAIHATSU (J)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
BENZIN
EURO 4


TÜV
Oberbergischer Kreis
Der Landrat
Fahrzeugzulassungsbehörde


OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)