CarOnSale

Skoda Roomster Ambition

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2013	152.565km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Roomster Ambition [AT - Van5 1.2 TSI EU5, Ambition, 2011 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN TMBNM25JXD5007988	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.565km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppeltonfanfare
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Funktions-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Maxi-DOT Display
- Mittelarmlehne vorn
- Modelljahr 2011
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt
- Projektor-Scheinwerfer
- Radiovorbereitung
- Radstand 2608 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Laderaumboden variabel
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Seitenschutzleisten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























TMBNM25JXD5007988

CarOnSale

CarOnSale






Datenauszug









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)