He

# Zustandsbericht
# Gebrauchtwagen Ankauf

**04.11.2026**

**Kundenreferenz:**
Sachverständiger:



| | |
|---|---|
| **Kennzeichen** | |
| **Marke** | **MAZDA** |
| **Modell** | **6** |
| **FIN** | **JMZGHA9A601482719** |
| **Erstzulassung** | **13.03.2012** |
| **Kilometerstand** | **257535** |
| **HU fällig** | **- -** |

## Zusammenfassung

| | |
|---|---|
| Lackschichtdickenmessung | in Ordnung |

## Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
FAHRZEUG OPTISCH, TECHNISCH UND WIRTSCHAFTLICH VERBRAUCHT!

## Vorgelegte Unterlagen

- ☒ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Scheckheftpflege
- ☒ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden

☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

## Service

| | |
|---|---|
| Serviceheft: | **das Serviceheft ist digital** |
| Serviceintervall | **nach Anzeige** |
| Letzter Service | **15.10.2025** bei **247799** |

**Allgemein**: Es sind hagelähnliche Eindellungen vorhanden, separates Gutachten erforderlich! Kostenausweitung, bzw. evtl. Abwicklung über Versicherung möglich!

## Bereifung

**Reifenart**
Sommer

| | |
|---|---|
| **2** Vorne links | **2** Vorne rechts |
| **4** Hinten links | **4** Hinten rechts |

**Sommerreifen vorne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Größe** | Hankook 225/45 R18 | **Felgenart** | Leichtmetallfelge |

**Sommerreifen hinten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Größe** | Hankook 225/45 R18 | **Felgenart** | Leichtmetallfelge |

**Räder:** Zum Besichtigungszeitpunkt waren keine Winterreifen vorhanden.,Reifen bei Besichtigung kurz vor Verschleiß.

## Zusatz

| | | |
|---|---|---|
| **Klimaanlage geprüft** | Ja ☒ | Nein ☐ |
| **Klimaanlage Zustand** | i.O ☒ | n.i.O ☐ |
| **Sitzheizung geprüft** | Ja ☒ | Nein ☐ |
| **Sitzheizung Zustand** | i.O ☐ | n.i.O ☒ |

## Historie

| | | |
|---|---|---|
| **Probefahrt gemacht** | Ja ☐ | Nein ☐ |
| **Info Vorschaden** | Unbekannt | |

**Fahrzeugdiagonale VL**



**Fahrzeugdiagonale HR**



**Bild der FIN**





**Bild des Fahrzeugscheins**



13.03.2012 | 7118 | ADP000042
M1 | AC
JMZGHA9A601482719 | 4
MAZDA
GH
A9A
6EU

MAZDA 6
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 | 35A0 | 2184
O.1: 1800 BIS 8% STEIG.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.03.2012*

L 2 | 9 1 | R2 R4 132/3500 | T 216
15 4765 - 4785 | 15 1795 - -
20 1450 - 1490 | Q 1661 - -
12 - | 13 75 | 9 -
V.7 143 | F.1 2145 | F.2 2145
7.1 1165 | 7.2 1075 | 7.3 -
8.1 1165 | 8.2 1075 | 8.3 -
U.1 81 | U.2 2625 | U.3 73
Q.1 1600 | P.2 550 | S.1 5 | S.2 -
15.1 215/50R17 95V
15.2 215/50R17 95V
15.3 -
R SCHWARZ | 11 9 -
K e1*2001/116*0448*10
6 24.02.2011 | 17 K | 10 HK597406
21

**Bild vom Kofferraum**



**Bild vom Innenraum**





**Bild vom Cockpit**



**Bild von der Bordmappe**





**Bild von dem Motorraum**



## Zustand (Schäden)

**Feststellungen**




**1 Fahrzeugschlüssel beschädigt**



**Dämmung Motorhaube Marderbiss**




**Quietschgeräusch Fahrwerk**



**Fahrzeuglack weist stellenweise oberflächliche Kratzer, matte Stellen und Flugrost auf.**



**Lenkrad verschlissen**



**Dichtung Kofferraum beschädigt**



**Laderaumrollo ohne Funktion**



**Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung**




**Sitzheizung ohne Funktion**



**Fahrzeug mit Hagelähnlichen Eindellungen. Separate Begutachtung nötig! Dach Rostbildung**



**Heckscheibe Kratzer, Wischer beschädigt**




**Stoßfänger hinten beschädigt**




**Seitenwand links Dellen, Kratzer**



**Tür hinten links Kratzer, Dellen**



**Schweller links Schürfungen**



**Türe vorne links Kratzer, Dellen**



**Felge vorne links Schürfung**



**Reifen an Vorderachse an Verschleiß**



**Stoßfänger vorne mehrfach beschädigt/Lackschaden**



**Frontscheinwerfer matt**



**Türe vorne rechts Dellen, Kratzer**



**Seitenwand rechts Dellen, Kratzer**



**Türe hinten rechts Dellen, Kratzer**




**Heckklappe Delle, Kratzer**



**Unterboden, Achsteile, Abgasanlage, Leitungen Rostbildung**



**Motor/Getriebe Ölfeucht**



**Unterfahrschutz gebrochen**




**Einparkhilfe ohne Funktion**



## Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

| Feststellungen |
| --- |

## Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

| Feststellungen |
| --- |

Kunde

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.