CarOnSale

smart EQ FORTWO COUPE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2021	32.107km	56 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQ FORTWO COUPE	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1A4533911K464910	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 32.107km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 56 PS (41 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.749km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2021	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL
147 km	17,6 kWh	0,4 h

LADEZEIT - NORMAL
6,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Audiosystem Smart
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Cool & Audio-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Prime
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Modellbezeichnung geändert
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Plus
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Infotainment-System: Remote Online Services
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Ladekabel-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Smartphone integriert
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Einparkhilfe hinten
- Tagfahrlicht LED
- Audiosystem Smart Media-System connect
- Ausstattungs-Paket: ready to
- Haltegurt zur Befestigung von Gegenständen auf Beifahrersitz
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaumabdeckung
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Schnellladevorrichtung
- Warndreieck
- Panorama-Glasdach
- Sitzheizung
- Navigationssystem TomTom
- Rückfahrkamera
- Winter-Paket
- Ausstattungs-Paket: Exclusive
- Bodypanel Lime Green (Farbcode EAQ)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Regen-/Lichtsensor
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















11:37
127.3
32107
READY





MERCEDES-BENZ AG
W1A4533911K464910
1310 kg
610 kg
760 kg
MADE IN FRANCE

CarOnSale





Gesamtes Umfeld beachten!









Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Stuttgart
Hallschlag 65
Stuttgart
Datum
Laufleistung
Service
14.07.2026
30749 km
Großer Service
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Stuttgart
Hallschlag 65
Stuttgart
Datum
Laufleistung
Service
30.11.2022
7181 km
Kleiner Service




13.10.2021 2222 ADL000359
MI AD
WIA4533911K464910 7
SMART
451
3E5Y0
ZBAA21B
2 FORTWO COUPE
ERCEDES-BENZ
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
oupé
15/2007*2018/1837AX
017/1151;WLTP;reine Elektrofz
lektro
004 30AX
ATTERIEKAPAZITÄT:17.7KWH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.10.2
01*
2 1 41/ 130
2740 1663
1555 1095 1095
0 1310 1310
610 760
610 760
66
2
185/50R16 081H
205/45R16 093H
SCHWARZ GRÜEN 9 6
e1*2001/116*0813*47
06.08.2021 K GF714124

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)