CarOnSale

Seat Ibiza FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	72.946km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza FR [DE - LimS5 1.5 TSI EU6, FR, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZKJZJR227426	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.946km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klima-Komfort-Paket
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: DESIRE RED

Sonderausstattung

- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Individuallackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- 6 Lautsprecher
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket Infotain
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Select)
- Mittelarmlehne vorn
- Sicherheitsgurte farbig
- Radioempfang digital (DAB+)
- 6 Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheinwerfer LED
- Winter-Paket
- SEAT Media-System Plus
- Sprachsteuerungs-System
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















10:31

VSSZZZKJZJR227426

CarOnSale


IBIZA
CarOnSale


Fahrweg kontrollieren!


ANSICHT
MENU
NEUES ZIEL
Helsinki
Riga
Belfast
Berlin
Paris
Wien
Bukarest
Madrid
MEINE ZIELE
SETUP
POI
















24.07.18 7593 ANI000261
M1 AB
VSSZZZKJZJR227426 0
SEAT
KJ
BDADA
FM6SFM6Z30367MM263
IBIZA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl1mousine
715/2007*2016/646W
EUR06;W;PI/CI; M, N1 1
Benzin
D001 36WO 1498
7.2/8.2:+25 b.Anhngebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugk
ombination:2820kg*ww.AHK Lf.E6IG*Datum zur Emissionskl.
asse: 24.07.2018*
2 01 110 /5000 215
4059-4153 1780
1444 1184
50
112 1620 1620
900 770
900 770
75 3750 65
1200 590 5
195/55 R16 91V XL
195/55 R16 91V XL
3/-
e9*2007/46*3134*09
13.06.18 HC936638



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)