CarOnSale

Audi Q5 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



02/2023	62.964km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 Sportback [DE - SUV5 45 2.0 TFSI quattro EU6d, S line, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY7P2056222	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 62.964km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.963km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 207g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Allradkupplung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 195 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW 16V TFSI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Multifunktionskamera
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sport-Fahrwerk S-line

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Farbnaht Rot
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket S line
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System Bang & Olufsen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Rückfahrkamera
- Start-Stop-Knopf

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZFY7P2056222


CarOnSale

Fahrweg kontrollieren
Hinten

Paris
Hamburg




BANG & OLUFSEN









10.02.23 D588 BVV004257
M1 AB
WAUZZZFY7P2056222 2
Audi
FY
SDPUAQ1 Außerbetriebsetzung
GD7AD7CJ001RT21C214B1BEM1
FS61A 27 SEP 2026
Q5 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1984
7.2/8.2:+90 b.Anhängebetriebstechn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:4845kg+ww.AHK 1t.EGTG*
2 02 195 /5250 240
4689 1917
1639 1850
100
203 2445 2445
1205 1310
1205 1310
71 3750 68
2400 750 5
255/40 R21 102Y
255/40 R21 102Y
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*1550*38
09.06.22 HK GP824873

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)