CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2005	417.650km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline [AT - LimS5 1.9 TDI PD EU4, Trendline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ6P006257	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 417.650km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fahrzeug raucht extrem schwarz; Unrunder Lauf;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Black Magic Perleffekt
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Türlautsprecher vorn
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer integriert
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116-0242
WVWZZZ1KZ6P006257
1890 kg
3290 kg
1 - 1060 kg
2 - 0900 kg
Typ 1K


CarOnSale






11
12
1
10
24
25
2
30
9
29
26
3
8
28
27
4
7
6
5







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Steinschlag, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Steinschlag, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Motorhaube (Rost, Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Schloss hält nicht



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer defekt



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Delle, Rost)



- Türe hinten links (Delle, Rost)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)