CarOnSale

Opel Mokka Ultimate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2022	30.091km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Ultimate [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, Ultimate, 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHNSSNW025933	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.091km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.955km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 9 mm	✓ 9 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Diamant-Schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist
- Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist plus
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenausstattung: Leder Alcantara
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Chrom
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2557 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Technologie-Paket Park & Go
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- 6 Lautsprecher
- Opel Connect
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: Power Rot/Kosmos Rot

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Motorhaube Diamant schwarz lackiert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DRIVE MODE













Servicebestätigung



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Servicebestätigung


OPEL MOKKA




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


GTÜ








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)