CarOnSale

Jaguar XF 3.0 V6 Diesel Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2010	215.169km	211 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XF 3.0 V6 Diesel Edition [DE - Lim4 3.0 D V6 EU5, Edition, 2010 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN SAJAA0530BNR93267	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 215.169km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	290 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	400 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Fehler Getriebe!;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Walnusswurzelholz, mattiert
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Gitterdesign
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 155 kW V6 Diesel KAT
- Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
- Park-Distance-Control (PDC) hinten
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Bond-Grain
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-Wege)
- Sitzheizung vorn
- TRIP-Computer + Fahrer-Informations-Display
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: STRATUS GREY

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Sicht-Paket
- CD-Wechsler
- Fußmatten
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket (Einparkhilfe)
- Reserverad als Notrad
- Smog-Sensor / Luftgütesensor
- Spiegel-Paket BSM
- Technologie-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















JAGUAR CARS LTD
e11*2001/116*0323
SAJAA0530BNR93267
2360 KG
4210 KG
1215 KG
1215 KG
LEG

CarOnSale








XF
JAGUAR




06.08.2010 2051 AHR000043
M1 AA
SAJAA0530BNR93267 9
JAGUAR
CC9
G
503
JAGUAR XF
JAGUAR (GB)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
LIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5/A1PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35A0 02993
WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TA9 ERSTZUL.*DATUM ZUR EM
ISSIONSKLASSE: 06.08.2010*
02 01 0155/04000 240
- - 04961 - - 1877
- - 1460 01845 - 01945
- 00075 -
0179 002360 002360
01215 01215 -
01215 01215 -
76 03000 74
01850 0750 005 -
245/45R18 100W
245/45R18 100W
- 7
e11*2001/116*0323*03
30.03.2010 WY042829
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)