CarOnSale

# Peugeot 3008 Professional Line

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2012 | 114.895km | 111 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Peugeot | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>3008 Professional Line [AT - SUV5 1.6 HDi FAP 110/115 EU5, Professional Line, 2012 - 2012] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>VF30U9HR8CS156399 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>114.895km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>111 PS (82 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.560 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2012 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>130g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **100 µm** | Beifahrertür | **105 µm** |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | **95 µm** | Türe hinten rechts | **105 µm** |
| Seitenteil hinten links | **105 µm** | Seitenteil hinten rechts | **110 µm** |
| Motorhaube | **95 µm** | Heckklappe | **90 µm** |
| Dach | **85 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem WIP-Nav mit Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe zweiteilig
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP
- Navigations-Paket WIP-Nav
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: VAPOR GREY
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Radstand 2613 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleisten Stoßfänger
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Hartglas
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Fensterrahmen mit Chromblende
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
VF30U9HRGS156399


CarOnSale










10
30
25
3
9
29
26
4
8
28
27
5
7
6




Abgemeldet am:

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)