CarOnSale

Audi A1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2011	219.427km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 [DE - LimS3 1.4 TFSI EU5, Ambition, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X1CB050656	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.427km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 210.793km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**145 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audi music interface
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Außenspiegel Dachbogenfarbe Audi exclusive
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Ausströmer Aluminium-Optik Audi exclusive
- Innenlicht-Paket LED
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Paket
- Ablage-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
e1*2007/46*0414
WAUZZZ8X1CB050656
1550 kg
2780 kg
1- 0890 kg
2- 0775 kg
Typ 8X EU5
CAVA 2644
112011

CarOnSale

CarOnSale

LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km 210732 am 22125
Shell Helix 5040
SAE 0W-30
Getriebeöl nachgefüllt gewechselt
Hinterachsöl X
Bremsflüssigkeit
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km
spätestens am 5 A

Audi multimedia
TONE
RADIO
CAR
MEDIA
TEL
NAV
MENU
INFO
AUTO
AC





Einparkhilfe
Einstellung


















Gewährleistungsnachweis
AUDI AG


210










Car
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
21400 km / 419 Tagen
Nächster Service:
9900 km / 48 Tagen
10:46




AUDI









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kartenmediummedium für Navigation fehlt ,