CarOnSale

Opel Insignia GSi 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	116.241km	260 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia GSi 4x4 [DE - Kb5 2.0 Turbo 4x4 EU6, GSi, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZX8EC6J1159997	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.241km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 260 PS (191 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 110.830km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Allradantrieb zuschaltbar
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Ergonomiesitz vorn links
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Feststellbremse elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- Motor 2,0 Ltr. - 191 kW 16V SIDI Turbo
- Pedale Aluminium
- Seitenairbag vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Voll-LED (IntelliLux)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsanlage: Brembo
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifendruckwarner
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Fahrwerk FlexRide Sport
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Luftfeuchtesensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- OnStar SOS Service
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sound-System BOSE
- Sportsitze vorn OPC Performance
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz
- Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts elektr. (8-fach)
- Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitzbelüftung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Rückfahrkamera
- Kamerasystem 360°
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
































Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)