CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 Street Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2015	133.336km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 Street Style [DE - LimS5 A 180 EU6, Street Style, 2015 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1760421J363238	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.336km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 101.240km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Fahrdynamik-Paket
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie AMG Sport (Line)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Scheibenwaschanlage beheizt
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1760421J363238
1935 kg
3135 kg
1- 985 kg
2- 950 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany







Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EL116681




04.05.2015
WDD1760421J363238
Mercedes-Benz
245 G
124GQ2
HZAAB503
A 180
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6.W.PI/CI, M, N1 I
Benzin
SCHWARZ
07.11.2014
K-EL116681
7.2/6.2 990 B ANH.BETR.*WW.AHK LT.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITI
G MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET
*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.05.2015**


DEKRA
HU
JUN 2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)