CarOnSale

Mercedes-Benz Marco Polo 250

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



07/2019	222.129km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Marco Polo 250	KATEGORIE Van
FIN WDF44781313591978	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 222.129km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 219.592km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	580 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Ausführung: Marco Polo
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Dachbett
- Design- und Ausstattungslinie Horizon Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Karosserie/Aufbau: lang
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Marco Polo
- Marco Polo Horizon Edition
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: BERGKRISTALLWEISS
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Sitz-/Liegebank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket Exterieur
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Audiosystem Audio 20 mit Touchpad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Gurtstraffer
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zuheizer
- Partikelfilter
- Auflastung auf 3,1 t
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Gepäcksicherungsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
- Reserverad mit Wagenheber
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Getränkehalter hinten
- Infotainment-System: Remote Online
- PRE-SAFE-System
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Kamerasystem 360 Grad
- Zusatzheizung (Luft) mit Zeitschaltuhr
- Anhängelast 2500 kg
- Fußmatten Velours
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Tablet-Halterung im Fond
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale



STOP












Betriebsanleitung
MARCO POLO


03.07.2019 1313 EDS00526
M1 AC
WDF44781313591978 5
MERCEDES-BENZ
639/2
MBA63310NXX
2FKU2X3TBXX
MARCO POLO
DAIMLER (D)
VZ.2.PERS.KFZ.B. .R SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36AD 02143
245/45R18XL 100W 7,5JX18
245/45R18XL 100W 7,5JX18
e1*2007/46*0457*19
28.02.2018 K FH329890
ZU 18: MAX.5244*ZU 20: MAX.1997*AHK LT. KUG*ZU 71 OFF
. 160 KM/H*5.1;MAX. S-PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 0
.3.07.2019*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)