
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro S line


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZFY7P2017193
Kilometerstand: 47.918 km
Erstzulassung: 07.11.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe
















































Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZFY7P2017193
Kilometerstand: 47.918 km
Erstzulassung: 07.11.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne links - Delle entfernen

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	Q5 Sportback 40 TFSI quattr..	40 2.0 TFSI quattro EU6d, S line, 20..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZFY7P2017193	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	0588/BZZ

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	07.11.2022	k. A.	k. A.	150 kW	4	1984	10/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	47.918 km	50.000 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Distriktgrün Metallic	metallic	k. A.	k. A.	12.100 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Elsa-Abfrage nicht möglich

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Sequenz/Leder-Kombinati..	schwarz-schwarz-felsgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	175 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Allradkupplung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..	Frontscheibe Akustikglas
Fußmatten Velours	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getränkehalter	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kraftstofftank: 65 Ltr.	Ladekantenschutz (Edelstahl)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..
Luftzusatzheizung elektrisch	Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie
Multifunktionskamera	Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)	Radstand 2819 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch
Sport-Fahrwerk S-line	Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Audi Smartphone Interface
Außenspiegel schwarz	Business-Paket	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..
Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Interieur-Paket S line
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..	LM-Felgen 7x19 (5-Speichen-Dynamik-Design..	LM-Felgen 8x20 (5-V-Speichen-Stern-Design, ..
Matrix-LED-Scheinwerfer	Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
Neuwagen-Reifengarantie	Optik-Paket schwarz plus	Sitze vorn elektr. verstellbar
Sound-System Bang & Olufsen	Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lac..	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Tür Vorne: Rep.Schaden rechts (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Tür vorne links - Delle entfernen
	Zwischensumme (Netto)

Händlerfahrzeugbewertung

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19% Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steu	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	(U) Nachlackierung - Rep.Schaden rechts
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Erhöht	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)	Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)	k. A.

Reifen vorne	VL	VR
255 45 R20 101W	6,00 mm (Pirelli)	6,00 mm (Pirelli)

Reifen hinten	HL	HR
255 45 R20 101W	7,00 mm (Pirelli)	7,00 mm (Pirelli)

Ausstattung ER
Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Tür Vorne: Rep.Schaden rechts (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZFY7P2017193
Kilometerstand: 47.918 km
Erstzulassung: 07.11.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne links - Delle entfernen