CarOnSale

# Audi Q3 SPORTBACK

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | 103.449km | LEISTUNG<br>150 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Q3 SPORTBACK | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WAUZZZF31P1132124 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>103.449km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>86.618km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2023 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>133g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.1l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 125 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 135 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 115 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe Akustikglas
- Glanz-Paket
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Licht- und Regensensor
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2680 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audi Drive Select
- Dachkantenspoiler
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Progressivlenkung
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lackierung)
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sprachsteuerungs-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz

## Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Neuwagen-Reifengarantie
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- 6 Lautsprecher
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile Feinlack
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Audi connect (Remote / Control)
- Business-Paket
- Interieur-Paket S line
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Kunstleder mono.pur mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Audi Smartphone Interface
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















WAUZZZF31P1132124




drive select
OFF
OFF

Mehr
22.5°C
AUTO
22.5°C


Fahrweg kontrollieren!
Hinten



VIEW


DISTANCE
SPEED



AUTO
FRONT
REAR
210

SET
1
2
D




Suche
10:45
Verkehr
2500 km
30 m
22.5°C
22.5°C











AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2023 | 0588 | BQU05213 X | 2 | 1 | 110/3000 | | 202 | |
| M1 | AB | | 4509 - | | 1848 - | | | |
| WAUZZZF31P1132124 | | 9 | 1565 - | | 1655 - - | | | |
| AUDI | | | | 90 | | | | |
| F3 | | | 133 | 2145 | | 2145 | | |
| SDTSBF1 | | | 1145 | 1080 | | - | | |
| FD7FD7GC009RTS1A184BIAHA3EM1BD0 | | | 1145 | 1080 | | - | | |
| | | | 74 | 3150 | | 67 | | |
| Q3 SPORTBACK | | | 2000 | 750 | 5 | - | | |
| AUDI | | | 235/55 R18 100V | | | | | |
| FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | | | 235/55 R18 100V | | | | | |
| SCHRÄGHECKLIMOUSINE | | | - | | | | | |
| 715/2007*2018/1832AP | | | - | | | 7 | | |
| EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | | | E1*2007/46*1900*29 | | | | | |
| DIESEL | | | 14.10.2022 | | K | GV164116 | | |
| 0002 | 36AP | 1968 | | | | | | |

7.2/8.2:+85 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
NATION:4145KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.
10.2023*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)