CarOnSale

Alfa Romeo Stelvio B-Tech Q4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	156.361km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Alfa Romeo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Stelvio B-Tech Q4 [AT - SUV5 2.2 JTDM EU6d-T, B-Tech Q4, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN ZARPAHBX5K7C54018	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.361km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (WLTP) 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Andere: Motorschaden ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Motorhaube lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage 2-flutig
- Auspuffendrohr verchromt
- Ausstattungs-Paket: Mopar Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Dynamic Steering Torque (DST)
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Farbdisplay (8,8")
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterrahmen schwarz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Center mit 7" Farbdisplay
- Infotainment-System: UConnect (Farbbildschirm 8,8")
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 140 kW JTDM KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Multi-Funktions-Display
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Grigio Vesuvio, Metallic)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang Digital (DAB)
- Radstand 2818 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag
- Servolenkung (Aktivlenkung)
- Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sound-System
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Frontscheibe infrarot-reflektierend
- Keyless-Entry
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Pedale Aluminium
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- USB-Anschluss im Fond
- Außenspiegel Titan-Grau
- Bremssättel schwarz lackiert
- Geruchssensor (außen)
- Komfort-Paket
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Raucher-Paket
- Sport-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten / Mittelkonsole Aluminium
- Lenkrad (Sport/Leder, unten abgeflacht)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Türgriffe außen beleuchtet

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale



CarOnSale







Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank

Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
FCA


ALFA ROMEO
ALFA STELVIO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)