CarOnSale

Mazda CX-7

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2011	191.593km	LEISTUNG 173 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-7	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZERH9A600233031	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.593km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 173 PS (127 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.184 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.216km	LETZTER SERVICE AM 06/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Dachantenne
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,2 Ltr. - 127 kW Turbodiesel KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sound-System BOSE
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- CD-Wechsler (6-fach) - MP3-fähig
- Airbag Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Log-in-System
- Seitenairbag vorn
- Xenon-Scheinwerfer
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Instrumentenanzeige Optitron
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: METROPOLITAN GREY
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenausstattung: Leder
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Airbag Fahrerseite
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Schließfunktion für Fenster
- Rußpartikelfilter
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Radstand 2750 mm
- Seitenaufprallschutz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Multi-Info-Display (Farbe)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale






BOSE






Letzte Servicleistung
Werkstatt
Auftrags-datum:
Auftrags-nummer:
km-Stand
Service
Vorherige Servicleistungen
Telefon


Werkstatt
Auftrags-datum:
Auftrags-nummer:
km-Stand
Service
Telefon


MAZDA CX-7


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
mazda


DEKRA
DEKRA
Stadt Brandenburg an der Havel
Die Oberbürgermeisterin
Zulassungsbehörde
14767 Brandenburg an der Havel


30.06.11
M1
JMZERH9A600233031
Mazda
ER
HSA
6EU
Mazda CX-7
MAZDA (J)
Kombilimousine
235/60R18 103V
GRAU
Diesel
2184



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)