CarOnSale

Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2023	92.356km	200 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Allspace R-Line 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, 4Motion R-Line, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5N4NM163090	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.356km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 92.264km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Chrom-Paket 2
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
- Karosserie: 5-türig
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger R-Line
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ausstattung R-Line
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet R-Line
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entnehmbar (Taschenlampe)
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lautsprecher (8)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radstand 2789 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Dachreling silber
- Radlaufverbreiterung
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Reifenkontroll-Anzeige
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Außenspiegel silber lackiert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Dachspoiler R-Line
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) inkl. Stauassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Safesicherung
- Standheizung mit Standlüftung
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Top-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Perleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Safesicherung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Business-Paket Premium
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Head-up-Display
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5N4NM163060

CarOnSale




Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!





SET
RES




OK








Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigestellten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NVe-7-09-0170-63 durchgeführt am 17.04.2026
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(10) Ergänzende Hinweise:
- Bremsbelag vom kurz vor Verschleißgrenze
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Marius Schwiening
Messwerte:
Berechnung (EUR)
Vergütung für Vorführung/Gerätenutzung (Werkstattkosten):
MwSt 19%
Gesamtbetrag Brutto:

WVGZZZSN4NM103090
VOLKSWAGEN VW
TIGUAN
VOLKSWAGEN VW
KOMBILIMOUSINE
DIESEL





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen.



- Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen.