CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



# Ford Fiesta ST-Line

**EZ 03/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.906km**
**Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)**
**Fahrzeugstandort: 44***
**Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026**

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller**<br>Ford | **Typ/Verkaufsbezeichnung**<br>Fiesta ST-Line [DE - LimS3 1.0 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, 2017 - 2018] | | |
| **Kategorie**<br>Kleinwagen | **FIN**<br>WF0FXXGAHFHC34477 | **Kennzeichen**<br>- | **Laufleistung laut Tacho**<br>101.906km |
| **HU bis / HU-Bericht vorhanden**<br>- / Nicht Vorhanden | **Polster**<br>Stoff | **Leistung**<br>101 PS (74 KW) | **Kraftstoff**<br>Benzin |
| **Anzahl Schlüssel**<br>2 | **Serviceheft**<br>Ja (digital) | **Scheckheftgepflegt**<br>Scheckheft lückenhaft | |
| **Hubraum**<br>998 ccm | **Bordmappe**<br>liegt nicht vor | **Letzter Service**<br>60.549km | **Letzter Service am**<br>04/2024 |
| **Emissionsklasse**<br>Euro 6b | **Sitze**<br>5 | **Türen**<br>2/3 | **Getriebe-Typ**<br>Schaltgetriebe |
| **EZ**<br>03/2018 | **Farbe**<br>Blau | **Gesamtzahl der bekannten Halter**<br>2 | |
| **Importfahrzeug**<br>Kein Reimportfahrzeug | **CoC Dokumente vorhanden**<br>Ja | **Land der letzten Zulassung**<br>Deutschland | |
| **Untypische Vornutzung**<br>Keine | | **CO2-Emissionen**<br>97g/km (NEFZ) | **Kraftstoffverbrauch**<br>4.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

**Besichtigungsbedingungen**

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

# Reifenzustand

**1. Satz (Montiert)**
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

| Vorne links | Vorne rechts | Hinten links | Hinten rechts |
|---|---|---|---|
| (3 mm) | (3 mm) | (4 mm) | (4 mm) |
| Kratzer | Kratzer | Kratzer | Kratzer |

# Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil | Lackschichtdicke (in µm) |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 | Beifahrertür | 130 |
| Kotflügel vorne links | 135 | Kotflügel vorne rechts | 125 |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 145 | Seitenteil hinten rechts | 120 |
| Motorhaube | 135 | Heckklappe | 115 |
| Dach | 125 | | |

# Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors: ***Hier die Tonaufnahme anhören***

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Beim Geräusch: Rasseln; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

# Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Body-Styling-Paket
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours - vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE WAVE
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Handbremshebelgriff Leder
- Karosserie: 3-türig
- Kühlergrill im Sport-Design
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontschürze Wagenfarbe

- Heckschürze
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Sportsitze vorn
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Servolenkung elektrisch
- Sport-Fahrwerk

## Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- 7 Lautsprecher
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Cool & Sound-Paket 4
- Design-Paket
- Easy-Driver-Paket
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket 2
- Laderaumboden verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Sound-System Premium (10 Lautsprecher)
- Subwoofer
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Frontscheibe heizbar
- Lackierung Lagun-Blau Metallic
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- AUX-IN-Anschluss
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Farbdisplay (6,5 Zoll)
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Farbdisplay (8 Zoll)

| | |
|---|---|
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Einparkhilfe hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • KeyFree-System |
| • Klimaautomatik | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















MICHELIN
PILOT SPORT










101906 km
31°








19.0 °
13:19 31°
Audio aus
Gerät hinzufügen


WF0FXXGAHFHC34477


CarOnSale


Fiesta


PASSENGER AIRBAG
OFF
REAR
MAX
A/C
AUTO
MAX A/C


19.0 °
13:19 31°
Audio
Telefon
Navigation
Mobile Apps
Einstellungen





| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.18 | 8566 | B0F000731 | 2 | 01 | 74 | /4500 | 183 | | |
| M1 | AB | | 4040-4158 | | | | 1735-1756 | | |
| WF0FXXGAHFHC34477 | 4 | | 1464-1498 | | | | 1144 | | |
| FORD | | | - | | - | | - | | |
| JHH | | | 97 | | 1630 | | 1630 | | |
| SFJK1FX | | | 855 | | 795 | | - | | |
| 5CDPZN0OKA1 | | | 855 | | 795 | | - | | |
| - | | | 72 | | 3750 | | 67 | | |
| FIESTA | | | - | | - | 5 | - | | |
| FORD (D) | | | 195/55 R16 87 V | | | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | 195/55 R16 87 V | | | | | | |
| Schräghecklimousine | | | - | | | | | | |
| 715/2007*2016/646W | | | BLAU | | | | 5/- | | |
| EURO6;W;PI/CI; M, N1 I | | | e9*2007/46*3142*01 | | | | | | |
| Benzin | | | 24.05.17 | | K | | FV702360 | | |
| 0001 | 36W0 | 998 | | | | | | | |
| DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.03.2018* | | | | | | | | | |









DSN-Historie

Drucken | Neuen Datensatz hinzufügen

WF0FXXGAHFHC34477 WEITER

**Reparaturbetrieb**

Autocentrum
Wenner GmbH
Lippestr. 17
Werne
59368
GERMANY
02389/9600
02389/960160
autocentrum-wenner@t-online.de
ford-wenner-werne.de

**Auftragsdaten**

**Auftragsdatum:** 02.04.2024

**Auftragsnummer:** 566733

**Sicherheitscode:** EB5A2024040200/0

**Kilometerzähler**

**Ablesewert:** 60546 KM

**Beschreibung**

**Planmäßige Wartung abgeschlossen** (01)
6 Jahr (90000 km)
**Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion**
0 - Bestanden
**Zusätzliche Wartungsarbeiten**
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Austausch der Zündkerzen
Öl- und Ölfilterwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Austausch des Luftfilters

**Fahrzeugangaben**

Fiesta 2017, 1.0L EcoBoost 100PS, BLUE WAVE

**VIN:** WF0FXXGAHFHC34477

**Amtliches Kennzeichen:** Aktualisierung

**Zulassungsland:**

**Garantie - Startdatum:** 27.03.2018

**Modell:** Fiesta 2017

**Ausführung:** 1.0L
ECOBOOST/MAN/SCHEIBENBREMSEN
HI 05/12/2016-)

---

Autocentrum
Wenner GmbH
Lippestr. 17
Werne
59368
GERMANY
02389/9600
02389/960160
autocentrum-wenner@t-online.de
ford-wenner-werne.de

**Auftragsdatum:** 26.03.2022

**Auftragsnummer:** 552333

**Sicherheitscode:** IB1BN2022032600/0

**Ablesewert:** 31853 KM

**Planmäßige Wartung abgeschlossen** (01)
4 Jahr (60000 km)
**Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion**
Nicht zutreffend
**Zusätzliche Wartungsarbeiten**
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)




Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Heckklappe (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)