CarOnSale

Mercedes-Benz A 170

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2007	210.303km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 170	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1690321J461627	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.303km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.699 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 103.768km	LETZTER SERVICE AM 12/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	1995 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

4x Felgen Beschädigungen vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reifendruckwarner
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Armauflage vorn mit Fach
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ


Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenraumlicht-Paket
- Kindersitz integriert
- Lenksäule (Lenkrad) mech. längsverstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WDD1690321J461677


CarOnSale


Navigationsbereit
Menü
Mercedes-Benz






Servicehaft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
Mobilo.Life
Einsatz
46


Servicehaft
Serviceberichte
ASSYST PLUS
Stephan Reiter GmbH
45


Mercedes-Benz


24.09.07 0999 ALU000010
M1 AC
WDD1690321J461627 1
Mercedes-Benz
169
X23GK2
DVACA500
A 170
DAIMLERCHRYSLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1699
7.2/8.2:920 b.Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTG *
2 01 85 /5500 188
3838-3968 1764-1785
1570-1615 1240
157 1770 1770
885 885
885 885
80 4125 72
1300 595 5
185/65 R15 88T
185/65 R15 88T
SCHWARZ 9/-
e1*2001/116*0288*05
17.02.06 K VM102890


VM102890

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)




- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Sitz nicht prüfbar aufgrund bezogenen Zubehör Sitzbezug deshalb ist eine Schadenserweiterung nicht ausgeschlossen