CarOnSale

BMW 330 d xDrive Sport Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.08.2026



03/2022	227.322km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330 d xDrive Sport Line [DE - Kb5 330 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive Sport Line, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA6N51060FM65738	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 227.322km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 199.708km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bordcomputer
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Warndreieck
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Befestigungssystem im Kofferraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Display-Key
- BMW Live Cockpit ConnectedDrive
- BMW Live Cockpit Professional
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Verglasung Akustikglas
- Winterfreude-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
































RESUME
CANCEL
SET
LIM










Service Historie
Service:
Am 23.03.2025, bei 226760 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 21.08.2025, bei 199708 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Motoröl
Service durchgeführt
Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
Kraftstofffilter

Service Historie
Service:
Service:
Service:
Motoröl
Service durchgeführt
Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
Kraftstofffilter

BETRIEBSANLEITUNG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)