CarOnSale

Citroen C5 Break 2.0 16V Automatik SX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2003	255.505km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C5 Break 2.0 16V Automatik SX	KATEGORIE Kombi
FIN VF7DERFNF76412986	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 255.505km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2003	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 217g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Reifen sind ungleichmäßig abgefahren.

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Vibrieren;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Hydroaktives Fahrwerk
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V KAT (RFN / EW10J4)
- Nebelscheinwerfer
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Rücksitz geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE MAURITIUSBLAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Getriebe Automatik
- Reifen 205/65 R15 ..H
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Winterreifen/M+S
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Winterreifen/M+S

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







































27.11.2003
VF7DERFNF76412986
D_RFN
C5
CITROEN (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3
Benzin
1997
16.12.02







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Rost)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)