CarOnSale

Audi A4 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



10/2015	272.476km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Limousine [DE - Lim4 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, Ambition, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8K7FN051995	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 272.476km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 261.686km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	445 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Keine COC Papiere vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenöffnung automatisch
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Klimaautomatik
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Ibisweiß
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Infotainment-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Audi music interface
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale



Stockholm
Helsinki
Berlin
Wien
Bern
Roma
Nav-Info
Ziel




Audi multimedia
AUTO
A/C



Einstellung
Grafik




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung)




- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)