Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Volkswagen	Golf VIII Lim. GTI	2.0 TSI EU6d, GTI OPF, 2020 - 2024

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WVWZZZCD3RW117727	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/CMI

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	11.09.2023	k. A.	k. A.	180 kW	4	1984	09/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	52.194 km	45.000 km	nein	01/26	43.737 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Deep Black Perleffekt	Andere	nein	19.03.2027	7.700 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Soul-Schwarz - Tornadorot	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	160-166 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..
Außenspiegel Wagenfarbe	Ausstattung GTI	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..
Bremsassistent	Dachspoiler	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..
Differentialsperre (Vorderachse)	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..	Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktio..	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußgänger-Schutzsystem (passiv)	Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstel..
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten LED
Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (7, vorn und hinten)
LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und T..	Lendenwirbelstützen vorn	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leseleuchten vorn und hinten LED	Leuchtweitenregelung automatisch	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket	Notrufsystem
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl
Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB+)	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheinwerfer LED Plus	Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetz..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scale Paper
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Top-Sportsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Sport-Fahrwerk	Stabilisator vorn	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Audio-Navigationssystem Discover Media Str..	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	Business-Paket Premium mit Navigation Disc..
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent ..	Komfort-Paket inkl. Center-Airbag vorn	LM-Felgen 8x19 (Adelaide, schwarz, glanzge..
Mobile Online Dienste We Connect Plus	Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbi..	Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
Perleffekt-Lackierung	Rückfahrkamera (Rear View)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..	Sprachsteuerungs-System	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Heckschaden/Stoßfänger: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)

Händlerfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Lenkrad smartrepair
2.	Lenkrad verkratzt - Smart Repair
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Frontspoiler verschrammt - erneuern
2.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
3.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder
4.	Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck
5.	Sonstiger Auftrag - HU / AU
6.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3
7.	Sonstiger Auftrag - Rädereinlagerung
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Kundendienstscheckheft fehlt
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
1.	(U) Nachlackierung - Rep.Schaden lt.Elsa	0,00 €	100,00 €
	Summe	**0,00 €**	**100,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 235/35 R19 91Y	VL 4,00 mm (Bridgestone)	VR 4,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 235/35 R19 91Y	HL 3,00 mm (Bridgestone)	HR 3,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Heckschaden/Stoßfänger: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VIII Lim. GTI

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZCD3RW117727
Kilometerstand: 52.194 km
Erstzulassung: 11.09.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



11.09.2023	0603	CMI01697	9	2	1	180/5000		250	
M1		AC		4287		1789			
WVWZZZCD3RW117727			4	1453		1451			
VOLKSWAGEN, VW				-		80		-	
CD				163		1950		1950	
ACDNPAX0				1070		930		-	
FD7FD7GC003S4BISOR2ML1CVR2AI0				1070		930		-	
-				91		3750		71	
GOLF				1600		720		5	-
VOLKSWAGEN-VW				235/35 R19 91Y XL					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				235/35 R19 91Y XL					
Kombilimousine				-					
715/2007*2018/1832AP				Schwarz				9	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				e1*2007/46*2014*23					
Benzin				10.05.2023		K	GV396651		
0001	36AP	1984		-					

7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3550KG*BIS 8% STEIG.:3750*BEI
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EG
TG*






Frontspoiler verschrammt (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)




Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)




Motorraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Lenkrad verkratzt (DEKRA)



Frontspoiler verschrammt (DEKRA)



Frontspoiler verschrammt (DEKRA)