CarOnSale

# Ford Focus Business

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| 03/2018 | 126.188km | LEISTUNG 125 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Focus Business [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6, Business Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WF06XXGCC6JY40704 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>126.188km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>125 PS (92 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>112.810km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2018 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>110g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.8l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (13 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 135 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 145 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Raucherfahrzeug;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Business-Paket
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Business
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Parkpilotsystem hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- USB-Anschluss
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

## Sonderausstattung

- Dachreling
- Family-Paket
- Reserverad als Notrad
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Lenkrad heizbar
- Design-Paket 3
- Fußmatten Velours
- Winter-Paket
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Frontscheibe heizbar
- Easy-Driver-Paket 2
- Raucher-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Kindersicherung elektrisch
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















FORD
WF0GXXGCC6JY40704
1900
3100
935
1055
DYB
Focus
1.0 EcoBoost

CarOnSale





11:34 5°
Steuerung
Start


11:34 5°
Steuerung
Start


OK
RES
CAN
SET
SET
LIM


VOL+
VOL−






09.10.12
10.10.2024
97.221
407658
10.2025
Stemmer
Automobil & Reparaturbetrieb
Kfz-Meisterbetrieb
Chiemsmur. 48, D-83278
Tel. 08619009462, Fax 08619009
11.01.2026
112.810
Stemmer
Automobil & Reparaturbetrieb
Kfz-Meisterbetrieb


07.2018
22.09.2020
49000
130962
Karl Gutsche
Kraftfahrzeuge GmbH






05.03.2018 8566 BET000498 02 01 0092/06000 193
M1 AC 04560-04689 --1823
WF06XXGCC6JY40704 7 1482-1510 001316--
FORD - 00090 -
DYB 0110 001900 001900
M1DD16X 00935 01065 --
5CGBCAMC 00935 01065 -
- 073 03750 067
FOCUS 01200 0655 005 --
FORD (D) 205/55 R16 91 H
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 205/55 R16 91 H
KOMBILIMOUSINE -
715/2007*2016/646W GRAU 7
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e13*2007/46*1138*23
BENZIN 30.08.2017 K EX016854
0001 36W0 00999 -
F.1/P.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*


EX016854
FORD
DYB
M1DD16X
5CGBCAMC
Focus
FORD (D)
WF06XXGCC6JY40704
M1 AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
FORD-WERKE GmbH
92/6000
12.02.2018

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)