CarOnSale

Skoda Kodiaq Sportline 4x4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



05/2023	99.880km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq Sportline 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Sportline 4x4, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLJ9NS1P8525377	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.880km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.571km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: 2x Reifen einseitig abgefahren, 1x Felge mit Bordsteinschäden,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilauswahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer hinten
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Phonebox
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2791 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Mikrofaser
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn + hinten
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sportline
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wireless SmartLink
- Zentralverriegelung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC

Sonderausstattung

- Business-Paket Columbus
- Frontscheibe heizbar
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Laderaumboden variabel
- Rückfahrkamera
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Wireless SmartLink
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Perleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Phonebox
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Einparkhilfe vorn
- Seitenairbag hinten
- Fahrassistenz-Paket: Traveller Plus
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
TMBLJ9NS1P8525377




LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL








MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!


















Dokumentation der Fahrzeugübergabe
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)
Datum der Fahrzeugübergabe
SKODA Partner
Fahrzeughalter
Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Ich bestätige, dass mir das Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.
Unterschrift des Kunden
Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung?
☐ JA
☐ NEIN
Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung


MENU
HOME
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBLJ9NS1P8525377
Inspektion in 19400 km oder 436 Tagen
Ölwechsel-Service in 19400 km oder 436 Tagen








19.05.2023 B004 ARU049870
M1 AC
TMBLJ9NS1P8525377 0
SKODA
NS
ACDTSBXJ
VAD7AD7GC0104BIONS5N1B8A
KODIAQ
SKODA (CZ)
Fz.z.Fers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 3CAF 1968
7.2/8.2l+99 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:4730KG*WW.AHK LT.EGTG*
Schwarz
04.10.2022



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)