CarOnSale

Volkswagen T-Roc Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	88.771km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Roc Style [DE - SUV5 1.5 TSI EU6, Style, 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZA1ZKV158754	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.771km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 35.899km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	280 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer:
Reparierter Wildschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Connectivity-Paket
- Dach in Kontrastfarbe
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Oak Brown matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2590 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tracks
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
- Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung


- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Business-Paket
- Lautsprecher (6)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Steckdose 12V im Fond
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Winter-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- App-Connect
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem: CD-Player
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZKV158754
1860 kg
3360 kg
1 - 0980 kg
2 - 0930 kg
Typ A1

CarOnSale



RES
SET


0
Auto



OFF
LO
AUTO
MENU
SYNC
A/C

ParkPilot


Dublin
Minsk
Brüssel
Wien
Madrid
Rom
Sofia
Athen
















OK
VIEW


15.07.2019
CRD00041
M1
AC
WVGZZZA1ZKV158754
VOLKSWAGEN, VW
A1
DADAX0AG4
WP0ZZZ7CW0027CP1CB
T-ROC
VOLKSWAGEN-VW
FZ.G.FRG.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;P1/C1;N1 I
BENZIN
1498
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3360KG*BIS 8% STEIG
VN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TRMF.100 KM/H GEM.3.AEND.VO
KLASSE: 15.07.2019*


JUN 24
JUN 26
TDQ05941
Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)