CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrain

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	139.197km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d 4Matic All-Terrain [DE - Kb5 E 220 d All-Terrain EU6, 4Matic, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132171A313192	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.197km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.223km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kontrolle des Kofferraums und Sitzen hinten nicht möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Nach abschalten des Motors Hält LuftfahrwerkNicht und das Auto liegt ganz unten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- KeyFree-Startsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Zeituhr (Analog)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Avantgarde Interieur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Carbonschliff, hell
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Dachreling (Aluminium)
- Kotflügelverbreiterung schwarz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Infotainment-System: Remote Online
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multibeam LED
- Smartphone integriert
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Frontscheibe heizbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Innenhimmel schwarz
- Konnektivität-Paket Komfort
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Fahrassistenz-Paket
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitz-Komfort-Paket
- Surround-System Burmester
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Sitzheizung hinten
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2132171A313192
2570 kg
4770 kg
1200 kg
1370 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale



12:18



Hinten




04.01.18 1313 GXI001036
M1 AC
WDD2132171A313192 7
Mercedes-Benz
R1ES
U214P1
CZAC15X4
E 220 d 4MATIC AllTerrain
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014ZD
EUROG;ZD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 362D 1950
7.2/8.2:*120 8.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN
.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.
Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
2 02 143 /3800 231
5000-5000 1907-1907
1494-1494 1900-1900
84
139 2570 2570
1200 1370
1200 1370
76 2850 72
2100 750 5
245/40 R20 99Y XL
275/35 R20 102Y XL
7/-
e1*2007/46*1560*05
22.02.17 K GG459747


GG459747

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)