CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	204.696km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V3HA039346	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.696km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 181.035km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	195 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sportsitze vorn
- Wagenheber
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara Frequenz / Leder
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Stahlfelge 3,5x18 (Notrad)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sportsitze vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Sport-Fahrwerk S-line
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Tagfahrlicht
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ8V3HA039346

CarOnSale


15:17
WDR 2 RUHRGEBIET


21.0°C
22.0°C
AUTO
A/C

MENU
BACK


NAV

VIEW
OK


SET
SPEED




AUTO





15:17
Fahrweg kontrollieren!




14.09.2016 0588 AWQ000545
M1 AB
WAUZZZ8V3HA039346 6
Audi
8V
SCRLBQ1
QM6QM62Q031P8V347MMEM1K1
A3 Sportback
AUDI
Pz.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2016/427W
EURO6;W;PI/CI; N, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
7,2/8,2:+50 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:3750KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.09
.2016*
WEISS
e1*2007/46*0607*21
05.07.2016
ER409202


SEP.27
Sengle


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Verformung)