
CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 180

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2025	31.186km	136 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 180 [DE - Kb5 CLA 180 EU6e, Progressive, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K5M8EB6SN551564	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 31.186km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,3 Ltr. - 100 kW CGI)
- Modellpflege mit Code
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- USB-Anschlüsse
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Sitzheizung vorn
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Lenkrad (Leder)
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Komfortsitze vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel schwarz
- Laderaum-Paket
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Panorama-Schiebedach
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Vorrüstung car sharing

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1912
W1K5M8EB6SN551564
2050 kg
3475 kg
1- 1060 kg
2- 1050 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale

CarOnSale






STOP






AUTO




Wohin?
Telefon


Service
CLA Shooting Brake




06.02.2025 2222 B000013 1
MERCEDES-BENZ
CLA 180
MERCEDES-BENZ
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Hybr.Benzin/E
7,2/8,2;+50 9,ANH.BETR.*0,1;1600 BIS 8X STEIG.*FZ IST BEI W
ERSSEITIG MONTIERT.ANH U.ESP M.SPDZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A
NH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AENDV0.Z.9.AUSN.VD.Z.STVO A
USGESTATTET*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)