CarOnSale

# Mercedes-Benz E 220 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026




| 08/2004 | 315.404km | LEISTUNG 150 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 4 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>E 220 CDI [DE - Lim4 E 220 CDI EU4, Classic DPF, 2006 - 2006] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WDB2110061A507082 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>315.404km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>2.148 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>276.458km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2022 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2004 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>188g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.1l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer, Kerben |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 155 µm |
| Kotflügel vorne links | 135 µm | Kotflügel vorne rechts | 815 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 160 µm | Türe hinten rechts | 155 µm |
| Seitenteil hinten links | 160 µm | Seitenteil hinten rechts | 160 µm |
| Motorhaube | 215 µm ⚠ | Heckklappe | 160 µm |
| Dach | 185 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Ölverlust: am Turbolader; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Spiegelverstellung links ohne Funktion,**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig; Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Reifendruckwarner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenausstattung: Holz Eukalyptus
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Tempomat
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

## Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachantenne
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Getränkehalter vorn
- Sitzheizung vorn
- CD-Wechsler
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















DAIMLERCHRYSLER AG
e1*2001/116*0183
Mercedes-Benz
WDB2110061A507082
2145 kg
4045 kg
1- 1045 kg
2- 1145 kg
C744
TYP: 211
PZ: X
1,3
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale




SRS
AIRBAG












Stempel
Datum

Mercedes-Benz
Service
Freigabe Blatt:
Mercedes-Benz Motoröl
km-Stand




DaimlerChrysler AG

SAE 0W-30
DR. VOGLER


DR. VOGLER




Kfz-Service Emin


Kfz-Service Emin









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Abblendlicht ohne Funktion,



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)