CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



03/2013	106.765km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WVWZZZ1KZDK010847	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.765km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.076km	LETZTER SERVICE AM 12/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Cabroverdeck nicht geprüft aufgrund der Wetterbedingungen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Klavierlack
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten Volkswagen Individual / Exclusive
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silver Net
- Innenspiegel abblendbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verdeckbezug Stoff
- Zentralverriegelung
- Lendenwirbelstützen vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Leder Nappa
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Leseleuchten vorn
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitze: Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Komfort-Paket
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Mittelarmlehne vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Antennen-Diversity
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Multifunktionsanzeige Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13:55
Mobiltelefone werden gesucht...
106765
695.1





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZDK010847
1920 kg
3320 kg
1030 kg
2040 kg
Typ 1K


CarOnSale



CarOnSale










ÖLWECHSEL
bei km 104.904
am 110526
NÄCHSTER ÖLWECHSEL
Spätestens bei km 51
bzw. Monat/Jahr 05/22
Motoröl wie
Durchnitt
34€












VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung





Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2026.

DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Ing. Ragnar von Wilderfeld

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. DE-1-06-0023-11 am 01.11.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte
Bremsanlage


Achse	li. daN	re. daN	B Anf daN	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	384	401	61,0	347	73,2	55,0		
2	110	111	45,0	149	24,8	19,0	215	219

Abbremsung: = 22.49

Prüfstandsart Stand: 4.27.0
Leistung Nr. 7597810000005334
Leistungsdatum 01.11.2024
Pers. Nr. 039165

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart

1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU) 55,81 EUR
2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO 5,19 EUR
Gesamtbetrag ohne MwSt 61,31 EUR
MwSt 19% 11,65 EUR




14.03.13 D603 BEL000791
M1 AE
WVWZZZ1KZDK010847 0
VOLKSWAGEN, VW
1K
AECTHDXO
FM6FM62S022N7MQN1
-
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 M 35F0 M 1390
F.1/F.2:+0 U. 7.2/B.2:+0 B;ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3320KG *FAHRZEUG IST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M .SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F;ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H:G EM.3;AEND.VO.Z.9;AUSN.VO.Z;STVO*TECHN.ZUL.GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION AN 8% STEIG.:3620KG*WW.AHK LT.EGTG*

2 01 118/5800 216
4246-4350 1782
1405-1423 1484
75 -
150 1920 1920
1030 940 -
1030 940 -
75 3750 72
1400 740 4 -
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
-
SCHWARZ 9/-
e1*2001/116*0242*46
18.12.12 K FY935858



FY935858

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)