CarOnSale

Volkswagen Golf Sportsvan IQ.DRIVE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	88.994km	116 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportsvan IQ.DRIVE [DE - Van5 1.0 TSI Start/Stopp EU6d-T, IQ.DRIVE OPF, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZKW682711	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.994km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	280 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	950 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten LED
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegelfuß schwarz
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Spiegel-Paket
- Audiosystem: CD-Player
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Volkswagen Media Control
- Dachreling silber eloxiert
- Raucher-Paket
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Lautsprecher (8)
- Volkswagen Media Control
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- App-Connect
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Antennen-Diversity
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0627
WVWZZZAUZKW682711
1880 kg
1- 3180 kg
1- 0990 kg
2- 0840 kg
Typ AUV



CarOnSale




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




15.04.2019 0603 BVX001753
M1 AC
WVWZZZAUZKW882711 X
VOLKSWAGEN, VW
AUV
5ACDKRFX0
FD7FD7CW001N7CPON1VL1CVR2B
GOLF SPORTSVAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6,WLTP,AG,P/CI, M, N1 I
Benzin
0001 36AG 999
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+15 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BIS 8% S
TEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3180KG*BIS 8% STE
IG.:3380*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.S
TABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.
VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*
4351 - 4447 1807 - 1807
1563 - 1613 1355 - 1355
80
156 1880 1880
990 940
990 940
71 3750 67
1300 670 5
205/55 R16 94V XL
205/55 R16 94V XL
GRAU 7
e1*2007/46*0627*35
17.01.2019 FF43935


HU TÜV NORD
Apr. 2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)