CarOnSale

Opel Tigra Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2009	126.109km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tigra Edition [DE - Cp/Ca2 1.4 EU4, Edition, 2006 - 2009]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W0L0XCR979E003272	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.109km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.370km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	300 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	225 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: an Ventildeckeldichtung; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Dach lässt sich nicht mehr öffnen laut Einlieferer,

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem / Radio MP3-fähig
- Original Fahrzeug Farbe: METRO BLUE/METRO

Sonderausstattung

- Dachteil hinten Starsilber-matt
- Windschott
- Parkpilotsystem
- Funktions-Paket
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
WOL0XCR979E003272

CarOnSale






CarOnSale








LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL



Bestätigung Service-Intervalle

Bestätigung Service-Intervalle

Bestätigung Service-Intervalle


Bestätigung Service-Intervalle





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelstand zu gering,



- Fahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)