CarOnSale

BMW X4 M40 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



03/2020	82.789km	LEISTUNG 360 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X4 M40 i [DE - SUV5 M40i EU6d-T, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA2V510309C16295	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.789km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 360 PS (265 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.450km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2020	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	370 µm ⚠
Kotflügel vorne links	300 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm ⚠
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	225 µm ⚠
Dach	290 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Getränkehalter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 265 kW 24V
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER
- Radstand 2864 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Warndreieck
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Armauflage vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audiosystem BMW Professional (Radio)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ablage-Paket
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Service-System: Remote Services
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifenpannen-Anzeige
- Sperrdifferential
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Ambiente-Beleuchtung
- BMW Live Cockpit
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Gepäckraumbeleuchtung
- Instrumententafel Sensatec
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Variable Sportlenkung
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Audio-Navigationssystem Business
- CD-Laufwerk
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Seitenairbag hinten
- Sportdifferential
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung


- Ambient Air-Paket
- BMW Display-Key
- Bedienelemente galvanisiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
- Innenausstattung: Edelholz Pappel
- Innovations-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sound-System Harman-Kardon
- Verglasung Akustikglas
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Standheizung
- Adaptives Kurvenlicht
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Adaptives Fahrwerk M-Technic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Made by
BMW
X4 M40i
A83I7
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1881
WBA2V510309C16295
2430 kg
4830 kg
1- 1190 kg
2- 1380 kg

CarOnSale

CarOnSale






Servicebedarf
Service Historie
Ihr Service Partner
Bremsflüssigkeit
03/2027
Fahrzeuguntersuchung
05/2027
Motoröl
06/2028, in 21000 km
Service:
Am 19.06.2026, bei 77450 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 09.04.2026, bei 73734 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 28.11.2025, bei 66335 km
Service Partner: BMW 01263


Servicebedarf
Bremsflüssigkeit
03/2027
Fahrzeuguntersuchung
05/2027
Motoröl
06/2028, in 21000 km
Fahrzeug-Check
06/2030, in 47000 km
Nächste Sichtprüfung zum angegebenen Termin oder nach der ggf. angegebenen Fahrstrecke.



Service Historie
Service:
Am 19.06.2026, bei 77450 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 09.04.2026, bei 73734 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 28.11.2025, bei 66335 km
Service Partner: BMW 01263
Motoröl
Service durchgeführt
Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
Zündkerzen



Service Historie
Am 08.05.2025, bei 61114 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 12.03.2025, bei 60266 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 28.10.2024, bei 56312 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Motoröl
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
Zündkerzen
Service durchgeführt



Service Historie
Am 30.05.2023, bei 38730 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 09.01.2023, bei 31831 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 19.01.2022, bei 12972 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Motoröl
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt


Service Historie
Service:
Am 09.01.2023, bei 31831 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 19.01.2022, bei 12972 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 27.03.2020, bei 12 km
Service Partner: BMW 01263
Übergabeinspektion
Service durchgeführt






BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


31.03.2020 0005 CXF00014X
M1G AA
WBA2V510309C16295 0
BMW
G4X
2V51
DAW500BA
X4 M401
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Limousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 2998
7.2/8.2: +150 B.ANHÄNGEBETRIEB
2 2 265/5200 250
4752-4752 1938-1938
1621-1621 1940-1940
100
224 2430 2430
1190 1380
1190 1380
93 3750 71
2400 750 5
245/45 R20 103W C
275/40 R20 106W C
Grau
el*2007/46*1881*04
13.11.2019 K G2328606
*WW.AHK LT.EGTG *



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)