CarOnSale

Skoda Kamiq Tour

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	64.855km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kamiq Tour [DE - SUV5 1.5 TSI EU6d, Tour OPF, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBGK7NWXP3022577	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.855km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.934km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Ambiente-Beleuchtung LED in weiß
- Brillenfach
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Multifunktionsanzeige
- Radstand 2651 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tour
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kofferraumbeleuchtung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE GREY
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin-Grau
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Bremsenergierückgewinnung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Anodized Cross
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Textilfussmatten
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- Servolenkung
- Winter-Paket Plus

Sonderausstattung

- Ebene Ladefläche (Flat-Floor)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Kurvenlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Schließ-/Startsystem Kessy inkl. Diebstahl-Warnanlage
- Scheinwerfer Voll-LED
- Komfort-Paket
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBGK7NWXP3022577

CarOnSale



SKODA
CarOnSale














Fahrweg kontrollieren!





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)