CarOnSale

# Mercedes-Benz X 350 d 4Matic Doppelkabine Edition Progressive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| 07/2019 | 103.421km | LEISTUNG 258 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>X 350 d 4Matic Doppelkabine Edition Progressive [DE - PickupDK4 X 350 d EU6, 4Matic Edition Progressive, 2018 - 2020] | KATEGORIE<br>Pritschenwagen/Pick-Up |
| FIN<br>WDF4702521G037918 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>103.421km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>258 PS (190 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>2.987 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>96.337km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6c |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>265g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>10.1l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 95 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 95 µm |
| Türe hinten links | 95 µm | Türe hinten rechts | 95 µm |
| Seitenteil hinten links | 250 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 250 µm ⚠ |
| Motorhaube | 250 µm ⚠ | Heckklappe | 85 µm |
| Dach | 70 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | • Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | • Andere: DPF Heiß geworden alle Sensoren in der Abgasanlage verbrannt; Verdacht auf Motorschaden ;<br>Unrunder Lauf;<br>Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;<br>Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Airbag-Kontrollleuchte leuchtet**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Flugrost;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten; |
| Kupplung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | • Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schienensystem Lastenverankerung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar / herausnehmbar
- Sound-System
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Teppichboden im Fahrgastraum
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Vorrüstung Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Scheinwerfer LED High Performance
- Schiebefenster hinten (2.Sitzreihe)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auftritt Stoßfänger hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Style-Paket
- Türgriffe außen verchromt
- Winter-Paket
- Zuheizer
- Trittbretter seitlich
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: CHISANAWEISS
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektrosatz Anhängerkupplung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Radstand 3150 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Unterfahrschutz (Schwarz)
- Wärmeschutzverglasung
- Vorrüstung Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Dachreling (Aluminium)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Heckklappe Wasser- und Staubschutz (Pick-Up)
- Pritschenabdeckung Rollcover Aluminium silber eloxiert (Pick-Up)
- Kamerasystem 360 Grad
- Ladefläche Verkleidung (Pick-Up)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















P R N D





DAIMLER AG
e9*2007/46*6531
WDF4702521G037918
3250 kg
6180 kg
1- 1490 kg
2- 1996 kg
WDF4702521G037918

CarOnSale

CarOnSale

Service B
in 16000 km
ASSYST PLUS
10.5 °C
11:35

Navigationsbereit


Gesamtes Umfeld beachten!
180°-Ansicht




















X-Klasse


Merced




26.07.2019 1313 HOW000253
NIG 6E
WDF4702521G037918 0
MERCEDES-BENZ
4701
CDCS
F73AY5SU
X-KLASSE
DAIMLER (D)
GELÄNDEFZ.GU.BEF.B. 3,5 T
PICK-UP
715/2007*2017/1347AF
EURO6;WLTP;AF;PI/CI;W1 III,
DIESEL
0002 36AF 02987
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 6180 KG*
02 02 0190/03400 205
05277 - 05340 1920 -
1819 - - 002249 - 002355
00140
0265 003250 3250
01490 01996
01490 01996
075 02550 070
03500 0750 5
255/60R18 112V
255/60R18 112V
e9*2007/46*6531*05
05.03.2019 FL073533


DEKRA
DEKRA
Landratsamt
Solingen



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)




- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)