CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



03/1997	284.830km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8LZVA061188	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 284.830km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/1997	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sitz-Paket
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Original Fahrzeug Farbe: Laserrot
- 4-Zylinder-Motor (Varianten)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fernbedienung für Schliess- und Alarmanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT (AEH)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel 2-farbig
- Außenspiegel asphärisch, links
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Lenkrad (Leder)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

Sonderausstattung

- Batterie 61 Ah
- Reifen 205/55 R16 ..W
- Sportsitze
- Generator 120 A
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vachette
- Felgen (Sammel-AV)
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn
- Reifen (Sammel-AV)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
WAUZZZ8LZVA061188

CarOnSale

CarOnSale



11.02.1997 0588 6400035
WAUZZZ8LZVA061188
AUDI A3 WAHLW.AUDI S3
AUDI
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
S-ARM EURO 2, G:92/97
Benzin
0001 0426 1595



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)