CarOnSale

Volkswagen Amarok Comfortline 4Motion DoubleCab

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



10/2017	113.447km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Amarok Comfortline 4Motion DoubleCab [DE - PickupDK4 3.0 TDI 4Motion EU6, Comfortline, (Facelift) 2016 - 2020]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN WV1ZZZ2HZJH006351	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.453km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	50 µm	Beifahrertür	50 µm
Kotflügel vorne links	65 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	65 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	65 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	50 µm
Dach	50 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Blockier-System (ABS) Offroad
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe Komfort (abschließbar, Pick-Up)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Inox
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Doppelchromleiste
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 150 kW V6 TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3097 mm
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdosen (12V-Anschluß) 3-fach, in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Ladefläche außen
- Stoßfänger hinten schwarz unlackiert
- Stoßfänger vorn Wagenfarbe
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Verzurrösen auf Ladefläche / Laderaumboden
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Warmluftkanal zum Fahrgastraum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- App-Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Funkschlüssel (3) klappbar
- Laderaumbeschichtung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)
- Zusatzheizung / Standheizung mit Funkfernbedienung
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lautsprecher (6)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Tagfahrlicht LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















ALUCA







WV1ZZZ2HZJH006351

CarOnSale








VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




09.10.2017



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Rost)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)