CarOnSale

Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	202.116km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/314/316 CDI RWD L2 [DE - HKa4 316 CDI RWD EU6, 2018 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9076331P263851	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 206g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Keyless-Start
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 3665 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Leuchtweitenregelung
- Partikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Akustik-Paket
- Auspuff gerade nach hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Beifahreroptimierte Schaltkonsole (ohne Ablagefach Mittelkonsole rechts)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einfülldeckel AdBlue, abschließbar
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fußmatten Allwetter
- Fzg. ohne Verzurrösen
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel
- Klappdeckel für Ablagefach
- Klappdeckel für Ablagefächer links/rechts
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Markierungsleuchten seitlich
- Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter
- Multifunktionsbox Beifahrerdoppelsitz, herausnehmbar
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Steckdose 230V im Fahrerhaus
- Tankdeckel rot
- Trittstufe Hecktür
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Verkleidung Rückwand
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
3500 kg
5500 kg
1650 kg
2250 kg

CarOnSale

CarOnSale







26°



Sprinter
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
6643217
241220
Zur Zulassung ist eine weitere Typgenehmigung erforderlich !
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




Sprinter
Mercedes-Benz
LKW GESCHL.KASTEN
M.ISOLIERW.U.MA.KUEHL.
595/2009*2018/932D
EURO VI; D; M, N
Diesel
0002
zu 5 u.G:Herst.Fa.Winter/Webasto,Typ:F3000,je nach Beladung kann ungl.Lastverteilung erforderlich sein,o.i.u.U.2 beachten#Basisfz.EG-Genehmigungsnr.e13*2007/46*0301*20*zu 1
:Fz-Klasse nach 2007/46/Ed anh.II:N1 Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t,BA04 BA Isolierw.u.Kuelg.xx




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)