CarOnSale

Renault Megane Techno

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2022	69.355km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Techno [DE - LimS5 EV40 130HP, Techno (Batt. 40 kWh) boost charge, 2022 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RCB00470227811	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.355km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 54.092km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
40,0 kWh	1,0 h	20,8 h

BATTERIESPANNUNG
360 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP	FELGE
Sommerreifen	Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Elektromotor 96 kW
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- 6 Lautsprecher
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie: 5-türig
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Lenkrad heizbar
- Schnellladefunktion 22 kW (AC)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Sprachsteuerungs-System
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision)
- Ambiente-Beleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- HV-Batterie 40 kWh
- Innenausstattung: Stoff, grau
- Kombiinstrument digital
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Anthrazit-Schwarz
- Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps)
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung


- Dach und Außenspiegel Kontrastfarbe
- 2-Farben-Lackierung Metallic
- Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












CarOnSale





Distanz
9148.3 km
69355 km
READY
0
km/h
72 %
145 km
Comfort









12°C
13:44
Radio
DAB
Liste
Favoriten
CHERIE FM
DASDING vom SWR
DIE NEUE 107.7
die neue welle
Dlf
Dlf Kultur
Dlf Nova
DONAU 3 FM
DRadio DokDeb
egoFM
DASDING vom SWR
DASDING im Internet: dasding.de :)
SYNC
A/C




CarOnSale


MEGANE
CarOnSale


DRadio DokDeb
egoFM
DASDING vom SWR
DASDING im Internet: dasding.de :)
SYNC
A/C


VIEW
MULTI SENSE


RES / +
SET / -













KONTROLLNACHWEISE (1/6)
TRI AG
Bach KEZ-Service


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




MEGANE E-TECH ELECTRIC
RENAULT (F)
Schrägheckl imousine
Elektro





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)