CarOnSale

# Ford Focus Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| 05/2010 | 171.081km | LEISTUNG 136 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Focus Titanium [DE - Ca2 2.0 TDCi DPF EU4, Titanium, 2008 - 2010] | KATEGORIE<br>Coupé |
| FIN<br>WF0XXXLUDXAT35783 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>171.081km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>136 PS (100 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.997 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>127.610km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2019 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2010 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>156g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **100 µm** | Beifahrertür | **160 µm** |
| Kotflügel vorne links | **90 µm** | Kotflügel vorne rechts | **155 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **115 µm** | Seitenteil hinten rechts | **290 µm** ⚠ |
| Motorhaube | **125 µm** | Heckklappe | **120 µm** |
| Dach | **90 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Dach öffnet nicht keine Prüfung möglich**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Plato-Dekor
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Aktives Überrollschutzsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: Argento

## Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























WF0XXXLUDXAT35783

CarOnSale

CarOnSale






Nachweise - Wartungsarbeiten
Nachweise - Wartungsarbeiten
MEZGER
MEZGER


Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle
Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle
MEZGER
MEZGER




7.05.2010 8566 AEZ00018B 02 01 0100/04000 205
AE 04500-04595 --1834
FOXXXLUDXAT35783 6 1409-1456 --01608
ORD - 00075 -
83 156 002045 002045
SDB1X 01070 01065 -
NLBP6 01070 01065 -
77 03000 472
OCUS 01450 0750 004 -
ORD (D) 205/50R17 89V
Z.Z.PERS.REF.B. 8 SPL. 205/50R17 89V
ABRIO-LIMOUSINE - -
5RII-05 - 7
URO 4 s13*2001/116*0157*15
IESEL 16.10.2009 K DU914806
002 0462 01997 -
.2/8.2:1140 8 ANHÄNGEBETRIEB*WW AHK LT FGTG*STUFE 0M
AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.05.201


DU914806

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel Bildung



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel Bildung



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)