CarOnSale

Porsche 911 Carrera Cabriolet

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2000	145.758km	300 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

Kilometerstand liegt in Meilen vor, umgerechnet in km.

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 911 Carrera Cabriolet	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WP0CA299XYS651644	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.758km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 300 PS (221 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 3.387 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 2
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2000	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 277g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	380 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Radio ohne Funktion
Sitzflächen hinten fehlen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel schwarz
- Fensterheber elektrisch
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Porsche CR 22 (Radio/Cassette)
- Cassetten - / Münzenhalter
- Drehzahlmesser
- Frontscheibe mit Antenne
- Karosserie: 2-türig
- Motor 3,4 Ltr. - 221 kW KAT
- Reifen vorn/hinten: 205/50 R17 ..Z / 255/40 R17 ..Z
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fensterabsenkung vorn
- Cassetten - / Münzenhalter
- E - Gas
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt
- Verdeckbetätigung elektrisch
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- CD-Box/-Ablage
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klang-Paket
- Radiovorbereitung
- Radnabenabdeckungen Porschewappen farbig
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WP0CA299XYS651644

CarOnSale



CarOnSale





Carrera






Betriebsanleitung
911 Carrera


HU
OKT 2024
e66a646
TT00237X
Kreis Nordfriesland
Der Landrat
ZB1
2284


01.07.00 0583 00000000- 2 01 221 /6800 280
01 0100 4430 1765
WP0CA299XYS651644 3 1305 1470
996 285 1795 1795
775 1145
775 1145
75
911 CARRERA
PORSCHE 205/50ZR17
PERSONENKRAFTWAGEN 255/40ZR17
OFFEN
SCHWARZ 9/-
S-ARM EURO 2, G:92/97
Benzin
0001 0426 3387 FD341769
Zu 15.j u. 15.2: auch gen. vo. 225/40ZR18 l.Verb.m. hi
. 265/35ZR18* Zu 0.1/0.2: keine* Zu 0.1: Wert +100* TÜ
V-Gutachten Nr 22265242949006 v. 17.04.2008* Neumünste
r, den 27.04.2011*Datum zur Emissionsklasse: 01.07.200
0*Zu 15.1/2:auch gen.vo.225/40R18 91Y a.LM-Rad 8,0JX18
H2 ET50mm Kennz.99636213601 u.hi.285/30R18 92Y a.LM-Ra
d 10,0JX18H2 ET 65mm Kennz.: 99636214004*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Verbrannt



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)




- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)