CarOnSale

Mini Countryman John Cooper Works

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2016	107.800km	218 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman John Cooper Works	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWXD11050WR16464	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.800km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.763km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Kopf-Airbag-System hinten
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sport-Auspuffanlage
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 160 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ABSOLUTE BLACK
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2595 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket
- Bordcomputer
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube, Heck Sport Stripes
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Kopfstützen hinten 3-fach
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheinwerfergehäuse mit abgedunkelten Hintergrund (schwarz)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenschutzverglasung
- Tagfahrlicht LED
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Chili Red
- Laderaumboden herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lounge
- Sport Button
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Audio-Navigationssystem
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Blinkleuchten Weiß
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Licht- und Regensensor
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Multifunktion für Lenkrad
- Piano Black Exterieur
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WMWXD11050
DWR16464

CarOnSale

COUNTRYMAN



15:15
TP
92.6 MHz
Oslo
Riga
Belfast
Warschau
Budapest
Rom
Madrid
Ankara
1000 km


harman/kardon



79363
02.03.24
06.25




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




John Cooper Works
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
Benzin
Datum zur Emissionsklasse 04.05.2016*


Kreis Warendorf
Der Landrat
Amt für Öffentliche Sicherheit
Ordnung und Straßenverkehr
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)