CarOnSale

BMW 520 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



06/2023	87.876km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Kb5 520 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA31BN020CM78074	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.876km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.056km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Behördenfahrzeug	CO2-EMISSIONEN 151g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	280 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	120 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

, Felge vorne rechts, Türkante hinten rechts, Seitenteil hinten rechts leicht beschädigt, Schweller links lackmangel, Mittelkonsole, Dach, Türdichtung vorne links, Türverkleidung leichte Gebrauchsspuren

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS METALLIC
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling schwarz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Armauflage vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED

- Rußpartikelfilter
- Servolenkung Servotronic
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Luftfederung Hinterachse

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Parkassistent-Paket
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Gepäckraum-Paket
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




































14.06.2023	0005	00000000	2	1	140/4000	225
18	2000		4963		1868	
WBA31BN020CM78074		9	1665		1979	
BMW				90		
G5K			142	2470		2470
31BN			1125	1455		
1AA5000D			1125	1455		
			70	3000		66
520D			2000	750	5	
BAYER.MOTWERKE BMW			225/55R17 101Y			
SO.KFZ.PO.JZEIFZ			225/55R17 101Y			
715/2007*2018/1832AP						
EURO6.WLTP.AP.PVCI.M..N1.I						
Hybr.Diesel/F					E	GT61694
0010	36AP	1995				

Mit Sondersignalanlage Hella RCK 2 Gen.Nr. E1 TR2 00 4860
mit Kennleuchten für blaues Blinklicht, Tonfolgeanlage Hel
rZSE und Druckkammerlautsprecher Hella*Mit Frontblitzer Ha
nach Sputnik Mini Gen.Nr. E5 XR1 00 0068, und Blitzleuchten
Hansch. Gen.Nr.K1159, in der Heckklappe, nur bei geöffnete
r Klappe sichtbar!nach Generalumgelung mit geänderter Bolf
ersetzung auf Beiblatt)





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)