CarOnSale

Fiat Sedici 2.0 Multijet 16V Emotion 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2010	127.227km	135 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sedici 2.0 Multijet 16V Emotion 4x4 [AT - SUV5 2.0 Multijet 16V DPF EU5, Emotion 4X4, 2009 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TSMFYB91S00512429	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.227km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 99 kW 16V JTDM KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2500 mm
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Unterfahrschutz (Off-Road)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem Basisclass (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale





Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank


Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank




J2 Nationaler Code
J Fahrzeugart / Klasse
Personenkraftwagen / M1
D1 Marke
FIAT
D3 Handelsbezeichnung
FIAT SEDICI
D2 Typ/Variante/Version
FY/89S/MT
A22 Anzahl der Vorzulassungen
1
A21 Gen/Ele Genehmigung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)