CarOnSale

# BMW 325 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| 04/2011 | 209.085km | LEISTUNG<br>204 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 4 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>325 d [DE - Kb5 325 d DPF EU5, (Facelift) 2010 - 2012] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WBAUX91080A980813 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>209.085km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>204 PS (150 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>2.993 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2011 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>153g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.8l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 3 mm | 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 3 mm | 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 165 µm ⚠ | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 125 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Anhängerkupplung lässt sich nicht ausfahren**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung


- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 150 kW Turbodiesel
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Sitze vorn höhenverstellbar



## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Lenkrad (Leder)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Ausstattungs-Paket: Edition Lifestyle
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Raucher-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Dachreling Aluminium satiniert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer
- Auspuffblenden verchromt
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


















WBAUX9


CarOnSale

CarOnSale


OFF








IM FALL DER FÄLLE.
DAMIT DIE FREUDE VON DAUER BLEIBT.




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)