CarOnSale

BMW 120 d Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	267.438km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 120 d Sport Line [DE - LimS3 120d EU6, Sport Line, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1W710705G02018	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 267.438km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.356km	LETZTER SERVICE AM 06/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 103g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1265 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; beide Funkfernbedienungen ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Multifunktion für Lenkrad
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Servolenkung Servotronic
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten klappbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















+20.0 °C
308 km
267438
4768.1
11:59





Made in Germany
120d
668
0.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0273
WBA1W710705G02018
1950 kg
3525 kg
1- 900 kg
2- 1090 kg

CarOnSale

CarOnSale

Servicebedarf
Service Historie
Bremsflüssigkeit
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Bremsbeläge hinten
OK Bremsbeläge vorn

Check Control
Fernbedienung, Batteri...
Weiterfahrt möglich. R...


AKTUELLER ÖLWECHSEL
NÄCHSTER ÖLWECHSEL















11:59
MUENSTER
OK 27.06.2019 BMW
80356 km 00085
OK 24.10.2018 BMW
69112 km 00085
OK 13.07.2017 BMW
38238 km 00085





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Verformung)



- Dach (Delle)




- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)